



Anodisation et teinture de l'Aluminium



Préparation: suppression de l'oxyde

Ce type de bulle signifie que c'est une opération à faire durant le temps d'attente

Oxydation contrôlée



Teinture et colmatage des pores

Arrêter et laisser 1 min encore dans le bain

